

# „ЕС-ЕНЕРДЖИ ПРОЕКТ” ЕООД

Доклади от обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 (т. 1-5) и ал. 2 от ЗУТ на обект: „Жилищен блок на територията на гр. Свиленград, находящ се на ул. Простор №5“

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД

ИЗПЪЛНИТЕЛ: „ЕС-ЕНЕРДЖИ ПРОЕКТ” ЕООД



Част Архитектурна:  
арх. Людмила Недялкова  
Несторова

Част Електро: инж. Ясен  
Деянов Цветанов

Част Конструктивна: инж.  
Станислава Димитрова  
Цветкова

Част ОВ: инж. Иванка  
Петрова Кралева

Част ВиК: инж. Радка  
Христова Няголова

Част ПАБ: инж. Христо  
Николов Козарев

ТК по част Конструктивна:  
инж. Станимир Рафаилов  
Бачев

Управител на:

„ЕС-ЕНЕРДЖИ ПРОЕКТ” ЕООД:

/Татяна Делибашева/

# КАМАРА НА АРХИТЕКТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

## УДОСТОВЕРЕНИЕ

за пълна проектантска правоспособност


архитект

Людмила Невялкова Несторова

регистрационен номер 01753

валидност: 01/01/2016 – 31/12/2016

  
Председател на КР  
арх. Весела Георгиева

  
Председател на УС  
арх. Владимир Дамянов

Място за личен печат и подпись



Архитектите с пълна проектантска правоспособност, вписани в регистъра на Камарата на архитектите в България, в съответствие с придобитата проектантска квалификация могат да предоставят проектанти услуги в областта на устройственото планиране и инвестиционното проектиране без ограничения по вид и размер, да договорят участие в извеждането на строежи и да управляват контрол по изпълнението на проектите им. (чл.7, ал.7, изр.1 от ЗААИИТ)

Архитектите с пълна проектантска правоспособност, към гореписаните проекти могат да изработват и „Генерален план“, „Интериор и дизайн“, „Благоустройствство“, „Локална безопасност“, „План за безопасност и здраве“, „Енергийна ефективност“, „План за управление на строителните отпадъци“ и други в съответствие с придобитата им професионална квалификация.

КАМАРА НА НИЖНОТО ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОФЕКТНО РОД

БЛЮДИЧ

# УДОСТОВЕРЕНИЕ

ЗА ПЪЛНА ПРОЕКТАНСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

Регистрационен номер № 08555

Важи за 2016 година

инж. РАДКА ХРИСТОВА НИГОЛОВА

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КЛАСИФИКАЦИОННО СЪДЕЖДАНІЕ

МАГИСТЪР

ОБРАЗОВАТЕЛНА КЛАСИФИКАЦИЯ

Специалност: Технологични и инженерни науки

включен в реестър на КИИП за лицата с пълна проектантска правоспособност  
с присвоено датиране за УС на КИИП 14/130-2015 г. то е истинско.

ВОДОСНАБДИТЕЛНИ И КАНАЛИЗАЦИОННИ СЪСТАВКИ НА ГРАДИ И СБОРЪЖЕНИЯ  
ВОДОСНАБДИТЕЛНИ И КАНАЛИЗАЦИОННИ МРЕЖИ И СБОРЪЖЕНИЯ НА ТЕХНИЧЕСКАТА  
ИНФРАСТРУКТУРА  
КОНСТРУКТИВНА НА ВИК СИСТЕМИ  
ТЕХНОЛОГИЧНА НА ПРЕДСУДАТЕЛНИ СТАНЦИИ ЗА ПРИРОДНИ ВОДИ, БИТОВИ И  
ГРОМКОСЛЕНІ ОТПАДНИ ВОДИ  
ТРЕТИРАНЕ И ПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДИ  
ТЕХНОЛОГИЧНА НА СТАЦИОНАРНИ ПОЖАРОГАЗИТЕЛНИ СИСТЕМИ С ВОДА И  
ПОЖАРОГАЗИТЕЛНА ЛЯНА

Председател на РК

Кордоба

Председател на РК

инж. Ст. Кинарев

Председател на КР

инж. И. К.

2016

# УДОСТОВЕРЕНИЕ

ЗА ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСТИЧНОСТ

Регистрационен номер № 10050

Вали за 2016 година

инж. Ясен Деянов Цветанов

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕНЕН

МАГИСТЪР

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

ИНЖЕНЕР по АВТОМАТИКА И СИСТЕМОТЕХНИКА

включен в регистъра на КИИП за лицата с пълна професионална способност  
с протоколно решение на УС на КИИП 23/20.03.2006 г. до част II

ЕЛЕКТРИЧЕСКА

Председател на РК

инж. Г. Кордоб

Председател на КР

инж. Н.



Председател на УС на КИИП

инж. Ст. Китарев



# УДОСТОВЕРЕНИЕ

## ЗА ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

Регистрационен номер № 04998

Важи за 2016 година

инж. ИВАНКА ПЕТРОВА КРАЛЕВА

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН

МАГИСТЪР

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

МАШИНЕН ИНЖЕНЕР

вклучен в регистър на КИИП за лицата с пълна проектантска правоспособност  
с протоколно решение на УС на КИИП 11/03/12.2004 г. по части:

СТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛАЦИЯ, КЛИМАТИЗАЦИЯ, ХЛАДИЛНА ТЕХНИКА, ТОПЛО И  
ГАЗОСНАБДЯВАНЕ

Председател на РК

инж. Е. Кордов

Председател на КР

инж. И. Казанджиев

Председател на УС на КИИП

инж. Ст. Кинарев



# УДОСТОВЕРЕНИЕ

ЗА ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

Регистрационен номер № 41969

Важи за 2016 година

инж. Христо Николов Козарев



включен в регистър на КИИП за пълна проектанта правоспособност  
с протоколно решение на УС на КИИП 105/03.02.2014 г. до части:

ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНА ЧАСТ ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ ИЗРАБОТВА СЪГЛАСНО ЗУТ, НАРЕДБА №4 ЗА  
ОБХВАТ И СЪДЪРЖАНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПРОЕКТИ И УСЛОЖЕНИЕ №3 КЪМ ЧЛ.4, АЛ.1 ОТ  
НАРЕДБА №13-1971 ЗА СПЕЦСПБ

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ - ТЕХНИЧЕСКА ЗАПИСКА И ГРАФИЧНИ МАТЕРИАЛИ,  
СХЕМИ И СИТУАЦИОННИ ПЛАНОВЕ

Председател на РК



инж. Г. Кордов

Председател на КР



инж. И. Каракеев



Председател на КИИП

инж. Ст. Козарев

2016



# УДОСТОВЕРЕНИЕ

ЗА ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

Регистрационен номер № 41324

Важи за 2016 година

инж. СТАНИСЛАВ ДИМитРОВА ЦВЕТКОВА

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН

МАГИСТЪР

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

СТРОИТЕЛСТВО

включен в списъкът на инженери с пълна проектантска правоспособност  
с протоколно решение на УС на КИИП 102/27.09.2013 г. по части:

КОНСТРУКТИВНА  
ОРГАНИЗАЦИЯ И ВЪЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО

Председател на РК

Кордов

Председател на КР

инж. И.

Председател на КИИП



инж. Ст. Кинарев



# УДОСТОВЕРЕНИЕ

ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА  
ТЕХНИЧЕСКИ КОНТРОЛ

ПО ЧАСТ  
КОНСТРУКТИВНА  
НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПРОЕКТИ

конструкции на сгради и съоръжения

ВАЖИ ЗА РЕГИСТЪР 2016 г.

инж. СТАНИМИР РАФАИЛОВ БАЧЕВ

РЕГИСТРАЦИОНЕН № 00891

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН

МАГИСТЪР

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

СТРОИТЕЛЕН ИНЖЕНЕР

вписан(а) в публичният регистър на лицата упражняващи технически контрол с протоколно решение на УС на КИИП 104/29.11.2013 г. на основание чл. 142, ал. 10 на ЗУТ и раздел II от Наредба 2 на КИИП

Срок на валидност до 28.11.2018 година

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ	
	Регистрационен № 0891 име: СТАНИМИР РАФАИЛОВ БАЧЕВ
дата: ТЕХНИЧЕСКИ КОНТРОЛ - част КОНСТРУКТИВНА	подпись:

личен подпись

Председател  
на ЦКТК на КИИП  
имя: Н. Николов

Председател  
на УС на КИИП  
имя: С. Ст. Кшарев



„ЕС-ЕНЕРДЖИ ПРОЕКТ” ЕООД

## СЪДЪРЖАНИЕ

1. ДОКЛАД ЧАСТ АРХИТЕКТУРА
2. ДОКЛАД ЧАСТ КОНСТРУКЦИИ
3. ДОКЛАД ЧАСТ ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ
4. ДОКЛАД ЧАСТ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИНСТАЛАЦИИ
5. ДОКЛАД ЧАСТ ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛАЦИЯ
6. ДОКЛАД ЧАСТ ПОЖАРНА И АВАРИЙНА БЕЗОПАСНОСТ

„ЕС-ЕНЕРДЖИ ПРОЕКТ“ ЕООД

Доклади от обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 (т. 1-5) и ал. 2 от ЗУТ на обект: „Жилищен блок на територията на гр. Свиленград, находящ се на ул. Бурденис №8“

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД

ИЗПЪЛНИТЕЛ: „ЕС ЕНЕРДЖИ ПРОЕКТ“ ЕООД



Част Архитектурна  
арх. Людмила  
Недялкова Несторова

ПОДАРЪКА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ	
	.....
арх. ЛЮДМИЛА Н. НЕСТОРОВА	
Reg. № 01758	
дата .....	.....
подпись .....	

Управител на

„ЕС ЕНЕРДЖИ ПРОЕКТ“ ЕООД:

/ Татяна Бисерова,  
Делибашева



**„ЕС-ЕНЕРДЖИ ПРОЕКТ” ЕООД**

**ДОКЛАД**

**ОТ ОБСЛЕДВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩ СТРОЕЖ ЗА СЪСТАВЯНЕ  
НА ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ**

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:**

**ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД**

**ОБЕКТ:**

**Жилищен блок на територията на  
гр.Свиленград, находящ се на ул.Простор  
№5**

**МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ:**

**гр. Свиленград, община Свиленград,  
област Хасково, ул.Простор №5, вх.А и  
вх.Б**

**ВИД СОБСТВЕНОСТ:**

**ЧАСТНА – СДРУЖЕНИЕ НА  
СОБСТВЕНИЦИТЕ**

**ЧАСТ:**

**АРХИТЕКТУРНА**

**ОСНОВНИ ОБЕМНО - ПЛАНИРОВЪЧНИ И ФУНКЦИОНАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ**

- |   |   |
|---|---|
| 1. Вид на сградата                                      | - жилищна сграда ЕПЖС, състояща се два входа, вх.А и вх.Б на пет етажа и един полуподземен сутеренен етаж |
| 2. Предназначение на сградата                           | - жилищна   |
| 3. Категория  | - трета категория   |
| 4. Идентификатор  | -   |
| 5. Адрес  | - гр. Свиленград, община Свиленград, област Хасково, ул.Простор №5, вх.А и вх.Б                           |
| 6. Година на построяване                                | - 1977 г.   |
| 7. Вид собственост                                      | - частна- сдружение на собствениците  |
| 8. Основни обемнопланировъчни и функционални показатели | -   |
| Застроена площ  | - 384,00 м <sup>2</sup>   |
| Разгъната застроена площ (РЗП)                          | - 2 617,00 м <sup>2</sup>   |
| Застроен обем   | - 5 570,00 м <sup>3</sup>   |
| Височина  | - 16,20 м   |

# „ЕС-ЕНЕРДЖИ ПРОЕКТ“ ЕООД

## I. Общо описание на сградата

### Вид на сградата

Многофамилна жилищна сграда с пет етажа и полуподземен сутерен етаж, простиращ се под цялата ЗП на сградата. Състои се от една сдвоена жилищна секция с два входа от към югоизточната фасада, съответно "А", "Б", общо с 25 броя апартамента. Построена 1977 г. Обслужва се от две стълбища, обособени като стълбищни клетки за съответните входове. Покривът е скатен двоен – тип студен покрив като има подпокривно пространство между двете площи. Отводняването е външно.

Входните площадки и на двета входа са разположени на югоизток на кота -1,40 м., достъпни през входни врати. В преддверието и на двета входа има пощенски кутии и дървена врата към сутерена.

Вход „А“ - 5ет и се състои от стълбищна клетка с общо сервизно помещение, етажна площадка и 3 апартамента на етаж - тристаини.

Вход „Б“ - 5ет и се състои от стълбищна клетка с общо сервизно помещение, етажна площадка и 2 апартамента на етаж - четиристаини.

Стълбищните клетки и на двета входа са с размери 3,45/5,10 м. От същите входове е осигурен и достъпа към сутерена на сградата, в който са обособени мазета за всеки апартамент и общите сервизни помещения. Сутеренът се състои от коридори; осветени от прозорци над нивото на терена складови помещения; общо помещение; санитарен възел. Част от сутерена е била проектирана и изградена като ПРУ. В ПРУ прозорците са с метални капаци. На междуетажните площадки са разположени общи сервизни помещения, които в момента се ползват за складиране на дърва за огрев и други подобни.

Преустройства не са налични в общите части. Основната промяна в по-голям брой от апартаментите, спрямо първоначалния вид на сградата, е масовото остькляване на терасите - в по-голямата си част винкелна рамка с единично стъкло, PVC, алуминиева, или дървена дограма. В някои от жилищата е демонтирана дограмата на помещението, пред което е остьклена тераса, като последната е приобщена към същото до получаването на общ обем. Под част от терасите на първия етаж е преградено пространството до нивото на терена, като по този начин е обособено складово помещение, в което се складират дърва за огрев и други подобни.

Няма промяна на предназначението на нито един от самостоятелните обекти в блока.

## II. ВЛОЖЕНИ МАТЕРИАЛИ

### 1. Външни довършителни работи

**Фасади :** Сглобяеми, с панелни елементи от номенклатурата на ЕПЖС

#### 1.1. Стени - по фасади:

# „ЕС-ЕНЕРДЖИ ПРОЕКТ” ЕООД

Архитектурният образ на фасадите е характерен за метод ЕПЖС-пръскана вароциментова мазилка, положена в завода по фасадните панели, мита бучарда на цокли и козирки над входовете, минерална и др. видове мазилки върху топлоизолация на част от фасадите на жилищата. На места вароциментовата мазилка е паднала, цоклите също имат обрушвания. Най-характерна особеност на фасадите е разнородността на остькляването при терасите - като местоположение, вид на материал, размери на монтираната дограма, брой и отваряемост на крилата. Балконските парапети са метални със стъклени пана и завършват с метална част. Някои от апартаментите са с частична фасадна изолация. При ремонт на фасадата следва да се изготви проект за хармонизиране, внасяне на цветове и максимално унифициране на фасадните дограми и елементи. По фасадите има множество стоманени профили в процес на корозия с необходимост от ремонт - части от балконски парапети и прозорци на стълбищни клетки, капаци на прозорци в мазета и др.

## 1.2. Дограма:

При построяването на блока външната дограма по всички фасади е била дървена слепена по БДС и дървена единична на междуетажните площадки. Такава е дограмата и по настоящем в апартаментите, където не е подменена с нова. Към момента голям процент от терасите са остьклени – със стоманени профили с единично стъкло, с PVC с разнороден брой камери и показател, с алуминиев профил, с дървени прозорци слепени с единично стъкло.

## 1.3. Покрив:

Покривът е скатен, студен тип, с покривни панели, с подпокривно пространство, което се вентилира от отвори във фасадните панели. Покривът е достъпен от последния етаж на всеки вход посредством моряшки стълби и метални капандури. Хидроизолацията на покрива не е подменяна. Отводняването е външно и е решено посредством водосборни казанчета, улуци и водосточни тръби, минаващи по външните ограждащи стени и изливащи се свободно на терена пред сградата. Бордовете по околовръст са покрити с ламарина, която на места е компрометирана, а като цяло е корозирана. Санирането на ЕПЖС задължително трябва да започне с основен качествен ремонт на покривните изолации, за да осигури защита на последващите стълби - санирането на фасадите.

## 1.4. Стълбища и площи:

Стените по общите помещения са с цокли от блажна боя, а в горната си част са с боя на варова основа. Вратите на апартаментите са от дървени шпервани плоскости, като част от тях са подменени с метални такива. Стълбището е с метален парапет с дървена ръкохватка. Настилката в общите части и стълбищата е монолитна мозайка и мозаечни площи, включително стъпала и чела, която на места основно на ниските етажи е с нарушена цялост. Състоянието на стълбищните клетки и входовете е със степен на износване и нужда от ремонт /изкърпване на мазилки, китване, шлайфене, качествено боядисване/ както на стени,

# „ЕС-ЕНЕРДЖИ ПРОЕКТ” ЕООД

тавани, така и на парапети и моряшки стълби. Пощенските кутии също са силно амортизираны.

## 1.5. Апартаменти:

Подове – при предаването на жилищния блок са били, както следва: в антресата, коридорите и кухните – балатум, в дневните и спалните – мокет върху циментова замазка, а в баните – мозайка. Към момента някои от собствениците са останали на същите настилки, а други са ги подменили с ламинат, естествен паркет, керамични площи и нови мокети. Стени, тавани – първоначално постна боя и тапети, а към момента отделни апартаменти са на латекс по стените и таваните.

## 1.6. Санитарни възли:

Част от баните и тоалетните са на блажна боя и фаянс по стените, а останалите са с керамични площи. Някои от собствениците са подменяли част от хоризонталните разводки на ВиК инсталацията.

## III. Констатации от проучването и обследването:

### 1. Състояние на сградата

В периода на експлоатация са извършвани строително - ремонтни и други дейности, за които не се изисква Разрешение за строеж по смисъла на чл. 151 на ЗУТ /Закон за Устройство на Територията/. Ремонтните дейности, преустройства и подмяна на материали за довършителни работи са били частични, в различен период от експлоатацията на сградата. Съществуват и части от сградата, които през целия експлоатационен период не са били ремонтирани. Извършвани са:


- частично остькляване на балкони и тераси с дограма от метални профили и единично стъкло и частично остькляване на балкони с PVC или алуминиева дограма със стъклопакет;
- частична подмяна на дървена дограма с PVC или алуминиева дограма със стъклопакет по фасадите;
- частично зазиждане на част от балконите и монтаж на нова дограма – дървена, алуминиева и PVC;
- премахване на подпрозоречната част от фасадния панел на част от жилищата, които имат монтирана PVC дограма на балконите и приобщаване на пространството на балкона към помещението зад него;

#### 1.1. Оценка на състоянието на стени и тавани.

##### Външни стени и покрив:

- Състоянието на фасадите е незадоволително. Цокълът е изпълнен от мита бучарда - преобладаващото състояние е добро, но има отчупени ръбове. Бордовете на козирките над входовете също са изпълнени от мита бучарда. Състоянието им е лошо. Вароциментовата мазилка, положена в завода, е в лошо състояние. Има участъци с опадала мазилка, обрушени ръбове, оголена арматура.

# „ЕС-ЕНЕРДЖИ ПРОЕКТ“ ЕООД



Снимка 1 Цокъл от мита бучарда



Снимка 2 Мазилка по фасадни стени

- И в двата входа има етажи и жилища с изпълнена външна топлоизолация. Тя е здрава, добре измазана, но се вижда, че е с различна дебелина, според времето на изпълнения монтаж. Оцветена е в различни цветове-основно в сиво, бяло и жълто.



Снимка 3 Частична топлоизолация по фасади



Снимка 4 Мазилка по входове и фасади

- Покривът не е ремонтиран като се виждат зони, в които се събира дъждовна вода, вследствие на лошо изпълнена основа на хидроизолацията. Отводняването е външно и е решено посредством водосборни казанчета, улуци и водосточни тръби, минаващи по външните ограждащи стени и изливачи се свободно на терена пред сградата. Казанчетата, улуците и водосточните тръби са от поцинкована ламарина и се намират в неприемливо състояние – стари, амортизиращи, корозирани, с нарушенни връзки между отделните елементи и липсващи елементи на места. Поради липсващи крайни елементи, част от водосточните тръби се изливат от височина върху прилежащия терен, което е предпоставка за нарушаване на настилката около сградата и проникване на повърхностни води в основи и стени. Бордовете по околовръст са покрити с ламарина, която на места компрометирана, а като цяло е корозирана.


## „ЕС-ЕНЕРДЖИ ПРОЕКТ“ ЕООД




Снимка 5 | Водосборно казанче



Снимка 6 | Ламаринени обшивки



Снимка 7 | Хидроизолация покрив




Снимка 8 | Комин

### Вътрешни стени и тавани:

- Състоянието на отделните апартаменти е добро. Няма течове на апартаментите, на които е изпълнена нова топлоизолация, но в тези на последните етажи се наблюдават течове от покрива, в следствие на лошо изпълнена хидроизолация;
- Най-лошо е състоянието на повърхностите в сутерена и в стълбищните клетки. Забелязват се отчупени ръбове, пукнатини при връзките между отделните панели, отчупени участъци от мазилка вследствие на удари.
- Постна боя - по стълбището - захабена и замърсена. Има пукнатини по стените. Погодно е състоянието на етажните площадки;
- Блажна боя - боядисан е цокъльт на стълбищната клетка. В по-добро състояние е на етажните площадки, но на места боята е подкожушена. Има пукнатини на местата на връзките между отделните панели;
- Замазка – в сутерен. В лошо състояние като на места има неизмазани преградни стени.

# „ЕС-ЕНЕРДЖИ ПРОЕКТ“ ЕООД



## 1.2. Оценка на състоянието на подовите настилки:

- Монолитна мозайка и мозаечни плочки и плотове - етажни и междинни площадки и стъпала на стълбища - в задоволително състояние, но има отлепени плочки и пукнатини;
- Циментова замазка - стъпала на стълба към сутерен - в лошо състояние, забелязват се отчупени ръбове, захабена от многогодишната експлоатация;



## 1.3. Оценка на състоянието на дограмата:

### Фасадна дограма в жилища:

- Дървена дограма - в лошо състояние, изметната и трудно се затваря. Блажната боя по дограмата е в лошо състояние;
- PVC и алуминиева дограма със стъклопакет - в добро състояние. Монтирана е на част от прозорците, както и за остькляване на тераси и балкони. Поради факта, че е монтирана в различно време от различни производители, се забелязва, че членението по отделните апартаменти е различно;
- Метална дограма за остькляване на балкони и тераси - здрава, но на места е ръждясала и е с различно членение;

# **„ЕС-ЕНЕРДЖИ ПРОЕКТ“ ЕООД**

## **Фасадна дограма в Общи части:**

- Входните врати на вход „А“ и „Б“ са метални;
- Прозорците в сутерена са еднокатни дървени в лошо състояние. В по-добро състояние са прозорците, които имат метални капаци;
- Изходи към покрив - метални капаци - здрави, но се нуждаят от боядисване с блажна боя;
- Прозорци на стълбищата - в лошо състояние, дограмата е изметната и трудно се затваря. Блажната боя по дограмата е в лошо състояние.

## **Вътрешна дограма:**

- Вратите към жилищата са метални, дървени таблени и дървени шпервани – в добро състояние;
- Вратите към сутерените са дървени - в лошо състояние;

## **IV. Оценка за удовлетворяване на санитарно -хигиенните изисквания.**

### **1. Достъпност на средата:**

Сградата не е приведена в съответствие с изискванията на Наредба № 4/01.07. 2009г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, вкл. за хората с увреждания. Достъпът до входовете се осъществява с по едно стъпало от кота терен.

### **2. Микроклимат на средата:**

#### **2.1 Замърсявания на въздуха от материали, машини, хора и животни - няма**

#### **2.2 Запрашеност на въздуха - няма;**

#### **2.3. Наличие на влага и развитие на микроорганизми** - при някои от остьклените тераси се забелязва конденз и наличие на мухъл, също и в баните на някои апартаменти, поради наличие на течове. Необходимо е да се отстраният причините за течовете - от покрив и от горните етажи, топлоизолация на остьклените тераси, както и редовна вентилация на помещението.

#### **3. Защита от шум** - има висока степен на чуващост между отделните апартаменти, дължаща се на недостатъчните като слоеве подови настилки и неизолираните за шум междуапартаментни стени.

##### **3.1 Защита от въздущен шум** - В близост до сградата няма постоянни източници на шум.

##### **3.2. Защита от ударен шум** - част от настилката в стълбищата и апартаментите не погълща ударен шум. В сградата не се извършват процеси, които предизвикват ударен шум.

# „ЕС-ЕНЕРДЖИ ПРОЕКТ“ ЕООД

## V. ТЕХНИЧЕСКИ МЕРКИ ЗА ПОДДЪРЖАНЕ И ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЕКТА:

### Задължителни мерки:

1. Да се извърши основен ремонт на покрива - пълна подмяна на хидроизолацията, като се предвиди сигурна защита от ултравиолетови лъчи. Преди това отново да се оформят наклоните на покрива. Пълна подмяна на обшивките. Да се извърши подмяна на водосборните казанчета, водосточните тръби и улуците. Да се предвиди цялостното изпълнение на водосточните тръби, без прекъсване във височина.
2. Керамзитовите гранули да се подменят с по-лека и по-ефективна топлоизолация, която ще доведе до облекчаване натоварването върху покрива.
3. Възстановяване на компрометираната мазилка по комините с цел безопасност при експлоатация, възстановяване на бетоновите им шапки (там, където е необходимо) и монтаж на нови защитни шапки от ламарина.
4. Ремонт на компрометираните участъците от мазилката по цокъла на сградата.
5. Необходимо е сградата да се приведе в съответствие с изискванията на Наредба №4/01.07.2009г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хора с увреждания.
6. Ремонт на козирката над двета входа.
7. Да се отстрани компрометираната боя и мазилка в общите части на входовете и при необходимост да се направят локални кърпежи и шпакловка, след което да се извърши цялостно боядисване, с което ще се постигне освежаване в общите части на сградата.
8. Да се ремонтират стълбищните парапети в общите части и на двета входа.
9. Ремонт на парапетите по терасите, които са в лошо състояние.
10. Изпълнение на мерки за енергийна ефективност - топлинно изолиране на външните ограждащи елементи по фасадите, покриви и подове на сградата с материали и параметри, в съответствие с предписаните мерки в доклада за енергийно обследване. Преди монтажа на топлоизолацията, компрометираната мазилка по стените да се свали до основа, а след това отново да се възстанови, за да може по този начин да се осигури равна и здрава основа за топлоизолацията. При ремонт на фасадата следва да се изготви проект за хармонизиране, внасяне на цветове и максимално унифициране на фасадните дограми и елементи;
11. Изпълнение на мерки за енергийна ефективност подмяна на дограма (прозорци, врати, витрини и други) по апартаментите и общите части на сградата с нова, подходяща и в съответствие с предписаните мерки в доклада за енергийно обследване.

Изготвил: ....

арх.Людмила Неделкова

ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ	
	арх. ЛЮДМИЛА НЕДЕЛКОВА
дата.....	Ref. №: 01/07/09
полник.....	

# „ЕС-ЕНЕРДЖИ ПРОЕКТ” ЕООД

Доклади от обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 (т. 1-5) и ал. 2 от ЗУТ на обект: „Жилищен блок на територията на гр. Свиленград, находящ се на ул. Простор №5“

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД

ИЗПЪЛНИТЕЛ: „ЕС ЕНЕРДЖИ ПРОЕКТ” ЕООД



Част Водопровод и  
канализация  
  
инж. Радка Христова  
Няголова

	КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
Секция:	ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ
ВС	Регистрационен № 08555
Част на проекта: по удостоверение за ППО	инж. РАДКА ХРИСТОВА НЯГОЛОВА
	Подпис:
Съгласно съдържанието на удостоверението за ППО за тази дата година	

Управител на

„ЕС ЕНЕРДЖИ ПРОЕКТ” ЕООД:

/ Татяна Делибашева /



**,,ЕС-ЕНЕРДЖИ ПРОЕКТ” ЕООД**

**ДОКЛАД**

**ОТ ОБСЛЕДВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩ СТРОЕЖ ЗА СЪСТАВЯНЕ  
НА ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ**

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:**

**ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД**

**ОБЕКТ:**

**Жилищен блок на територията на  
гр.Свиленград, находящ се на ул.Простор  
№5**

**МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ:**

**гр. Свиленград, община Свиленград,  
област Хасково, ул.Простор №5, вх.А и  
вх.Б**

**ВИД СОБСТВЕНОСТ:**

**ЧАСТНА – СДРУЖЕНИЕ НА  
СОБСТВЕНИЦИТЕ**

**ЧАСТ:**

**ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ**

**ОСНОВНИ ОБЕМНО - ПЛАНИРОВЪЧНИ И ФУНКЦИОНАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ**

- |   |   |
|---|---|
| 1. Вид на сградата                                      | - жилищна сграда ЕПЖС, състояща се два входа, вх.А и вх.Б на пет етажа и един полуподземен сутеренен етаж |
| 2. Предназначение на сградата                           | - жилищна   |
| 3. Категория  | - трета категория   |
| 4. Идентификатор  | -   |
| 5. Адрес  | - гр. Свиленград, община Свиленград, област Хасково, ул.Простор №5, вх.А и вх.Б                           |
| 6. Година на построяване                                | - 1977 г.   |
| 7. Вид собственост                                      | - частна- сдружение на собствениците  |
| 8. Основни обемнопланировъчни и функционални показатели | -   |
| Застроена площ  | - 384,00 м <sup>2</sup>   |
| Разгъната застроена площ (РЗП)                          | - 2 617,00 м <sup>2</sup>   |
| Застроен обем   | - 5 570,00 м <sup>3</sup>   |
| Височина  | - 16,20 м   |

# „ЕС-ЕНЕРДЖИ ПРОЕКТ“ ЕООД

## 1. Описание на ВиК инсталациите

### 1. Водопроводна инсталация

#### 1.1. Външно водоснабдяване

Сградата се водоснабдява посредством две изградени сградни водопроводни отклонения – всеки вход е с отделно СВО. Тръбите на отклоненията са поцинковани и с диаметър Ф2“. След влизането им в сградата е направена връзка със сградната инсталация от поцинковани тръби и са монтирани водомерни възли в общите помещения на сутерените. Арматурите на общите водомерни възли са стари и корозирали. В сградата не е изградена система за повишаване на налягането, тъй като необходимият напор и водните количества са осигурени от уличния водопровод.

Обектът е осигурен с външно водоснабдяване за пожарогасене от уличен водопровод с пожарни хидранти, разположени в близост до сградата.

#### 1.2. Сградна инсталация за питейно-битови нужди на всеки от входовете

В сградата е изградена инсталация от поцинковани тръби за захранване със студена вода за питейно-битови нужди на всички апартаменти. В общите помещения на сутерените са монтирани открито по стените и таваните тръбните разводки на водопроводната инсталация от тръби Ф2“ и Ф1¼“. По част от тръбите липсва топлоизолация, а друга част са изолирани със стъклена вата и циментова замазка. Спирателната арматура е стара и корозирала. Топлата вода в сградата се осигурява чрез индивидуални бойлери във всеки апартамент. Във всяко жилище е монтиран водомерен възел за отчитане на индивидуалната консумация на вода.



Фиг.1. Топлоизолация на водопроводната инсталация

## 1. Канализационна инсталация

### 1.1. Сградно канализационно отклонение

Отпадъчните води от сградата се отвеждат чрез сградни канализационни отклонения за всеки от входовете, изградени от каменинови тръби с диаметър Ф100. Те се зауставят в ревизионни шахти от изградената в близост улична канализационна мрежа.

### 1.2. Сградна канализационна инсталация за битови отпадъчни води

За всеки от входовете е изградена самостоятелна сградна канализационна инсталация. Тя е гравитачна и се състои от главни хоризонтални канализационни клонове, вертикални канализационни клонове и етажни тръбни отводни отклонения към санитарните прибори в апартаментите.


Главните хоризонтални канализационни клонове са изпълнени от каменинови тръби с диаметър Ф100, положени открито в общите помещения на сутерените на двата входа.

Вертикалните канализационни клонове са изпълнени от PVC тръби с диаметри Ф110 и са монтирани открити по стените в сутерените и скрити в инсталационни колектори по етажите.

Вентилацията на канализационната система се осигурява чрез продължението на главните вертикални клонове над покрива на сградата. От обследването се вижда, че продължението над покрива е компрометирано и липсват вентilaционни шапки.

### 2.3. Дъждовна канализационна инсталация

За събирането и отвеждането на дъждовните води от покрива е изградена система за отводняване, състояща се от водоприемни казанчета, улуци и водосточни тръби от поцинкована ламарина, прикрепени към фасадата на сградата и изливащи се по терена около сградата. Улуците и водосточните тръби са изгнили и непочистени.



Фиг.2. Елементи на системата за дъждовни води – водоприемно казанче, улук, водосточна тръба

# „ЕС-ЕНЕРДЖИ ПРОЕКТ” ЕООД

## I. Констатации след направеното обследване

### 1. Водоснабдяване

Необходима е подмяна на старите поцинковани тръби за студена вода за питейно-битови нужди в сутерените с пластмасови и изолирането им с подходяща топлоизолация против конденз. Наред с подмяната на поцинкованите тръби в сутерените да се подменят и старите водомерни възли.

### 2. Канализация

Нужно е почистване и ревизиране на старата инсталация. След направена ревизия да се установят и подменят компрометираните участъци. При извършване на ремонтни дейности по покрива да се подменят и вентилационните шапки.

Необходима е подмяната на системата за дъждовна вода – казанчета, улуци, водосточни тръби. Водоприемните казанчета да се осигурят с решетки против листа и други отпадъци.

	КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
	ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ
	Регистрационен № 08555
Изготвил.	Секция: ..... инж. РАДКА
	/ ВС / инж. Радка Няголова / ХРИСТОВА НЯГОЛОВА
Части на проекта: по удостоверение за ППП	Подпис: .....
	ЕАЖА С ВАЛИДНО УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ППП ЗА ТЕКУЩАТА ГОДИНА

# „ЕС ЕНЕРДЖИ ПРОЕКТ“ ЕООД

Доклади от обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 (т. 1-5) и ал. 2 от ЗУТ на обект: „Жилищен блок на територията на гр. Свиленград, находящ се на ул. Простор №5“

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД

ИЗПЪЛНИТЕЛ: „ЕС ЕНЕРДЖИ ПРОЕКТ“ ЕООД



## Част Електротехнически инсталации

	ДАДИМАНЯ НА ИНЖЕНЕРНИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
.....	ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСМОЛНОСТ
инж. Ясен Деянов	Регистрационен № 100050
Цветанов ЕАСТ	инж. Ясен ДЕЯНОВ ЦВЕТАНОВ
Части на проекта: по удостоверение за ППР	Подпись
ВАРИС ВАЛИДНО УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРИЗА ПОСУДА ГОДИНА	

Управител на

„ЕС ЕНЕРДЖИ ПРОЕКТ“ ЕООД :

/ Татяна Делибашева /



**„ЕС ЕНЕРДЖИ ПРОЕКТ“ ЕООД**

**ДОКЛАД**

**ОТ ОБСЛЕДВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩ СТРОЕЖ ЗА  
СЪСТАВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ**

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:**

**ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД**

**ОБЕКТ:**

**Жилищен блок на територията на  
гр.Свиленград, находящ се на  
ул.Простор №5**

**МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ:**

**гр. Свиленград, община Свиленград,  
област Хасково, ул.Простор №5, вх.А и  
вх.Б**

**ВИД СОБСТВЕНОСТ:**

**ЧАСТНА – СДРУЖЕНИЕ НА  
СОБСТВЕНИЦИТЕ**

**ЧАСТ:**

**ЕЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИ  
ИНСТАЛАЦИИ**

**ОСНОВНИ ОБЕМНО - ПЛАНИРОВЪЧНИ И ФУНКЦИОНАЛНИ  
ПОКАЗАТЕЛИ**

- |   |   |
|---|---|
| 1. Вид на сградата                                      | - жилищна сграда ЕПЖС, състояща се два входа, вх.А и вх.Б на пет етажа и един полуподземен сутерен етаж |
| 2. Предназначение на сградата                           | - жилищна   |
| 3. Категория  | - трета категория   |
| 4. Идентификатор  | -   |
| 5. Адрес  | - гр. Свиленград, община Свиленград, област Хасково, ул.Простор №5, вх.А и вх.Б                         |
| 6. Година на построяване                                | - 1977 г.   |
| 7. Вид собственост                                      | - частна- сдружение на собствениците  |
| 8. Основни обемнопланировъчни и функционални показатели |   |
| Застроена площ  | - 384,00 м <sup>2</sup>   |
| Разгъната застроена площ (РЗП)                          | - 2 617,00 м <sup>2</sup>   |
| Застроен обем   | - 5 570,00 м <sup>3</sup>   |
| Височина  | - 16,20 м   |

# „ЕС ЕНЕРДЖИ ПРОЕКТ“ ЕООД

## ОПИСАНИЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ИНСТАЛАЦИЯ

Многофамилна жилищна сграда с пет етажа и полуподземен сутеренен етаж. Състои се от една сдвоена жилищна секция с два входа, съответно "А" и "Б". Построена 1977 г. в гр.Свиленград, ул.Простор №5. Сградата се третира като трета категория електроконсуматор по отношение сигурността на електрозахранване.

В сградата са изпълнени следните електрически силнотокови и слаботокови инсталации и системи:

- Главно разпределително табло (ГРТ), ЕРЕТ разпределителни таблица и главни захранващи линии;
- Осветителна инсталация;
- Инсталация за контакти;
- Заземителна инсталация;
- Мълниезащитна инсталация;
- Слаботокови инсталации.

В стълбищната клетка до входните врати са монтирани главни разпределителни таблица. Меренето на електроенергията за общи нужди се осъществява от електромери, монтирани в главното разпределително табло. Във всеки един от апартаментите са монтирани апартаментни таблица снабдени с предпазители, които са захранени от главното разпределително табло с кабели, скрити в мазилката. Някои от предпазителите в отделните апартаменти са подменени с автоматични, а останалите са обикновен тип. В апартаментите са изпълнени осветителна и силова инсталация в тръбни разводки в панелите и мазилките.

Звънчевата инсталация на всеки апартамент е изпълнена от звънчев проводник. В сградата има изградена домофонна инсталация до всеки апартамент, която на места е демонтирана и като цяло не работи.

В блока има изградена телефонна инсталация. Налична е радио-телевизионна инсталация, която на места е премахната и като цяло не работи.

В сградата е изградена гръмоотводна система, свободно лежаща на покрива, която преминава по фасадните панели на сградата. Към момента гръмоотводната система е разместена и корозирала, като на места липсва.

### I. КОНСТАТАЦИИ ОТ ПРОУЧВАНЕТО И ОБСЛЕДВАНЕТО:

#### 1. Главно разпределително табло (ГРТ), ЕРЕТ разпределителни таблица и главни захранващи линии:

Всички ел. консуматори на блока се захранват от главно разпределително ел.табло ГРТ, което е метално, фалтово. Към момента, ГРТ на всеки от двата входа е оборудвано с физически и морално остатели предпазители и автомати, но е добре поддържано. Ел. захранващите линии са изпълнени с кабели ПВ в тръбна мрежа със сечения съобразно товарите на консуматорите и пада на напрежение до тях.

Апартаментните таблица ТА са окомплектовани с входящ предпазител ПЕО и изходящи предпазители, които в някои апартаменти са подменени с автоматични.

# „ЕС ЕНЕРДЖИ ПРОЕКТ“ ЕООД



## 2. Осветителна инсталация:

Осветителната инсталация в общите части и стълбищната клетка на всеки един от входовете на сградата е изпълнена с проводници скрито под мазилката. Управлението на осветлението е изпълнено с ключове и лихт бутони за скрит и открит монтаж. Използваните осветителни тела са плафониери с л.н.с. (60W).

Осветителната инсталация в апартаментите е изпълнена с проводници скрито под мазилката. Използваните осветителни тела са в зависимост от предназначението на помещението и средата в тях. Масово използвани са осветителни тела с л.н.с. (60W) със съответната степен на защита в зависимост от предназначението на помещението и средата в него. Управлението на осветлението е изпълнено с ключове за скрит и открит монтаж. Много от осветителните тела, особено в общите зони, са с липсващи лампи, решетки, предпазни разсейватели, стъклa на плафониери и са силно амортизиранi.

## 3. Инсталация за контакти:

Силовата инсталация за контакти на сградата с общо предназначение е изпълнена с проводници скрито под мазилката, вкл. усилени контакти, захранващи бойлерно табло и печка. Всички контакти са тип "Шуко" със занулителна клема. Контактната инсталация е изпълнена по схема TN-C, при която функциите на защитния и неутралния проводник са обединени и се осъществяват посредством един проводник в цялата мрежа.

## 4. Двигателна инсталация

Не е налична.

## 5. Мълниезащитна инсталация

За предпазване на сградата от преки попадения на мълния е изградена мълниезащитна инсталация. На покрива на сградата е изпълнена мълниеприемна мрежа от Fe ф8 и спусъци Fe ф10 към заземители от поцинковани колове с шина 40x4мм, компрометирани след частични ремонти на покрива по отделните входове, а на места и изцяло липсваща.

# „ЕС ЕНЕРДЖИ ПРОЕКТ“ ЕООД

## 6. Слаботокови инсталации

### Звънчева и домофонна инсталация:

Пред входните врати на апартаментите са монтирани по 1 бутона с надпис и звънец, а на входните врати на сградата има неработещо входящо домофонно табло. До входната врата на всеки апартамент е монтирано домофонно табло. Инсталацията е скрита с проводник за звънчевата инсталации в тръбна мрежа.

### Телефонна инсталация:

Телефонната инсталация по проект е била изпълнена с кабел ПВУ от комуникационен шкаф, монтиран в сутерен до всяка крайна розетка. Телефонните излази завършват на телефонна розетка.

## II. ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ

Електрическата инсталация е изпълнена с два проводника /при консуматори 220V/ и с четири проводника при консуматори 380V. Няма дефектно-токова защита срещу индиректен допир и няма катодни отводители за предотвратяване на влизане на пренапрежения по електрическата инсталация. Няма съвременни автомати за защита срещу претоварване и късо съединение. Предпазителите в таблата са основно витлови с малки изключения, където са подменени с автоматични.

## III. ТЕХНИЧЕСКИ МЕРКИ ЗА ПОДДЪРЖАНЕ И ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЕКТА:

### Задължителни мерки:

1. Цялостна подмяна на осветлението на общите части, с въвеждане на енергоефективни светлоизточници, със съвременно управление.
2. Възстановяване на мълниезащитната инсталация.

		КАМЕРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ	
		ПЪЛНА ПРОЕКТАНСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ	
		Регистрационен № 10050	
Секция: ЕАСТ		инж. ЯСЕН ДЕЯНОВ ЦВЕТАНОВ	
Изготвил на проекта по удостоверение за ЛИП		Подпись	
инж. Ясен Деянов Цветанов		ВАЖНО: ВАЛИДНО УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПОДАЧА ТЕГУДА ГОДИНА	

„ЕС ЕНЕРДЖИ ПРОЕКТ“ ЕООД

Доклади от обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 (т. 1-5) и ал. 2 от ЗУТ на обект: „Жилищен блок на територията на гр. Свиленград, находящ се на ул. Простор №5“

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД

ИЗПЪЛНИТЕЛ: „ЕС ЕНЕРДЖИ ПРОЕКТ“ ЕООД



Част Отопление и  
вентилация

инж.Иванка Петрова  
Кралева

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ	
ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ	
Секция: ОВКХТГ Части на проекта: по удостоверение за ППП	Регистрационен № 04998  инж. Иванка ПЕТРОВА КРАЛЕВА Подпись
ЗАХИ С ВАЛИДНО УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ППП ЗА ТЕКОЩАТА ГОДИНА	

Управител на

„ЕС ЕНЕРДЖИ ПРОЕКТ“ ЕООД:

/ Татяна Делибашева /



**„ЕС ЕНЕРДЖИ ПРОЕКТ“ ЕООД**

**ДОКЛАД**

**ОТ ОБСЛЕДВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩ СТРОЕЖ ЗА  
СЪСТАВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ**

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:**

**ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД**

**ОБЕКТ:**

**Жилищен блок на територията на  
гр.Свиленград, находящ се на  
ул.Простор №5**

**МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ:**

**гр. Свиленград, община Свиленград,  
област Хасково, ул.Простор №5, вх.А и  
вх.Б**

**ВИД СОБСТВЕНОСТ:**

**ЧАСТНА – СДРУЖЕНИЕ НА  
СОБСТВЕНИЦИТЕ**

**ЧАСТ:**

**ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛАЦИЯ**

**ОСНОВНИ ОБЕМНО - ПЛАНИРОВЪЧНИ И ФУНКЦИОНАЛНИ  
ПОКАЗАТЕЛИ**

- |   |   |
|---|---|
| 1. Вид на сградата                                      | - жилищна сграда ЕПЖС, състояща се два входа, вх.А и вх.Б на пет етажа и един полуподземен сутерен етаж |
| 2. Предназначение на сградата                           | - жилищна   |
| 3. Категория  | - трета категория   |
| 4. Идентификатор  | -   |
| 5. Адрес  | - гр. Свиленград, община Свиленград, област Хасково, ул.Простор №5, вх.А и вх.Б                         |
| 6. Година на построяване                                | - 1977 г.   |
| 7. Вид собственост                                      | - частна- сдружение на собствениците  |
| 8. Основни обемнопланировъчни и функционални показатели | -   |
| Застроена площ  | - 384,00 м <sup>2</sup>   |
| Разгъната застроена площ (РЗП)                          | - 2 617,00 м <sup>2</sup>   |
| Застроен обем   | - 5 570,00 м <sup>3</sup>   |
| Височина  | - 16,20 м   |

# „ЕС ЕНЕРДЖИ ПРОЕКТ“ ЕООД

## I. ОПИСАНИЕ И ОЦЕНКА НА ОВ ИНСТАЛАЦИИТЕ

### 1. Отоплителна инсталация:

Системите за отопление в сградата са решени от всеки собственик индивидуално. Отоплението в отделните апартаменти се осъществява с ел. енергия и чрез изгаряне на твърдо гориво /дърва/ в различни отоплителни уреди.



Снимка 1 | Климатик – сплит система

Част от обитателите ползват печки на дърва, а други се отопляват и на електрически ток, посредством конвекторни печки, маслени радиатори или подобни уреди. По фасадите на сградата са разположени климатици – сплит система, които се използват за отопление.

#### 1. Система за БГВ

В сградата не е изградена централна инсталация БГВ. Битово горещата вода се доставя от локално монтирани електрически бойлери за всеки апартамент. Налични бойлери са с вместимост от 50 до 100 литра и електрическа мощност от 2 до 3 kW.

#### 2. Вентилация

Вентилацията в санитарните помещения е естествена, чрез вертикални отдушници излизящи над покрива, където липсват завършващите елементи на отдушниците. В част от баните и тоалетните са монтирани осови вентилатори.

## II. ОЦЕНКА НА ИЗТОЧНИЦИ НА ШУМ И ВИБРАЦИИ

В обекта и около него няма източници на наднормен шум и вибрации, свързани с ОВ инсталациите.

## III. ТЕХНИЧЕСКИ МЕРКИ ЗА ПОДДЪРЖАНЕ И ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЕКТА:

### Задължителни мерки:

1. Да се възстановят завършващите елементи-ламаринени шапки на вертикалните отдушници, излизящи над покрива.

„ЕС ЕНЕРДЖИ ПРОЕКТ“ ЕООД

2. Да се изпълнят енергоспестяващите мерки, предписани в доклада за енергийно обследване на сградата.

Изготвил:

/ инж.Иванка Петрова Кралева /

	ЗАПЛАДНА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
	ЛЪГАЛА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ
Секция: ..... ОВКХТГ	Регистрационен № 04998
Частна практика по удостоверение за ППР	инж. ИВАНКА ПЕТРОВА КРАЛЕВА
	Подпись
	ЗАДЪЛЖЕНИЕ / УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРИЕМ ТЕКОЩАТА ГОДИНА

У

„ЕС ЕНЕРДЖИ ПРОЕКТ“ ЕООД

Доклади от обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 (т. 1-5) и ал. 2 от ЗУТ на обект: „Жилищен блок на територията на гр. Свиленград, находящ се на ул. Простор №5“


ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД

ИЗПЪЛНИТЕЛ: „ЕС ЕНЕРДЖИ ПРОЕКТ“ ЕООД



Част Пожарна и аварийна  
безопасност

инж. Христо Николов  
Козарев



Управител на

„ЕС ЕНЕРДЖИ ПРОЕКТ“ ЕООД:

/ Татяна Делибашева /



**„ЕС ЕНЕРДЖИ ПРОЕКТ“ ЕООД**

**ДОКЛАД**

**ОТ ОБСЛЕДВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩ СТРОЕЖ ЗА  
СЪСТАВЯНИЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ**

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:**

**ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД**

**ОБЕКТ:**

**Жилищен блок на територията на  
гр.Свиленград, находящ се на  
ул.Простор №5**

**МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ:**

**гр. Свиленград, община Свиленград,  
област Хасково, ул.Простор №5, вх.А и  
вх.Б**

**ВИД СОБСТВЕНОСТ:**

**ЧАСТНА – СДРУЖЕНИЕ НА  
СОБСТВЕНИЦИТЕ**

**ЧАСТ:**

**ПОЖАРНА И АВАРИЙНА  
БЕЗОПАСНОСТ**

**ОСНОВНИ ОБЕМНО - ПЛАНИРОВЪЧНИ И ФУНКЦИОНАЛНИ  
ПОКАЗАТЕЛИ**

- |   |   |
|---|---|
| 1. Вид на сградата                                      | - жилищна сграда ЕПЖС, състояща се два входа, вх.А и вх.Б на пет етажа и един полуподземен сутеренен етаж |
| 2. Предназначение на сградата                           | - жилищна   |
| 3. Категория  | - трета категория   |
| 4. Идентификатор  | -   |
| 5. Адрес  | - гр. Свиленград, община Свиленград, област Хасково, ул.Простор №5, вх.А и вх.Б                           |
| 6. Година на построяване                                | - 1977 г.   |
| 7. Вид собственост                                      | - частна- сдружение на собствениците  |
| 8. Основни обемнопланировъчни и функционални показатели | -   |
| Застроена площ  | - 384,00 м <sup>2</sup>   |
| Разгъната застроена площ (РЗП)                          | - 2 617,00 м <sup>2</sup>   |
| Застроен обем   | - 5 570,00 м <sup>3</sup>   |
| Височина  | - 16,20 м   |

# „ЕС ЕНЕРДЖИ ПРОЕКТ“ ЕООД

## I. ОБСЛЕДВАНЕ ПО КРИТЕРИИТЕ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ

### 1. Пасивни мерки за противопожарна безопасност

Сградата е изпълнена с безскелетна, стоманобетонна, носеща конструкция с монолитни стоманобетонни основи и сутеренни стени и заводски произведени, сглобяеми подови, стенни и покривни елементи. Фундирането е осъществено с помощта на монолитни, стоманобетонни, ивични фундаменти. Вертикалните натоварвания и въздействия от собствено тегло и полезен товар се предават от покривните и етажните площи на стенните, носещи елементи, на сутеренните стени, на ивичните фундаменти, а от там и на земната основа. Антисеизмичната устойчивост на всеки един от входовете се гарантира от вертикални, носещи стенни елементи (вътрешни носещи стенни панели и външни, носещи калканни панели). Съгласно критериите, залегнали в чл.12/1/,табл.3 от Наредба Із-1971 за СТПНОБП, сградата спада към минимум II степен на огнеустойчивост.

Съгласно табл.1 към чл./8/ от Наредба Із-1971 за СТПНОБП, класа на пожарна опасност на сградата е  $\Phi.1.3$ , категорията на пожарна опасност се приравнява към категория  $\Phi.5.B$ , съгласно чл.8/2/, табл.2.

Удовлетворени са изискванията на чл.13/1/,табл.4 от Наредба Із-1971 по отношение клас на функционална пожарна опасност, допустим брой етажи, застроена площ и степен на огнеустойчивост на сградата. Спазени са изискванията по отношение осигуряване на разстояние до най-близко стоящата сграда. Изградени са пътища за противопожарни цели с необходимата широчина.

Вложените в строежа строителни материали по реакцията им на огън, съгласно класификацията им по чл.14 /6/ от Наредба Із-1971 за СТПНОБП, отговарят на условията за клас A1.

Сградата е осигурена с евакуационни изходи, съвпадащи с входовете откъм уличната мрежа пред блока, на кота терен, посредством стъпала пред всеки вход. Изходите завършват с врата, отваряща се по посока на евакуацията. Не се изиска монтирането на брави „антиpanic..“

Широчината и височината на евакуационната врата отговарят на нормативните изисквания. Осигурена е нормативно изискващата се широчина на стълбищното рамо. Спазени са изискванията за широчина на стъпалата на евакуационното стълбище. Евакуационното стълбище, обслужващо етажите, е затворено в стълбищна клетка, с което се удовлетворява изискването на чл.47/3/, т.2 от Наредба Із-1971 за СТПНОБП. Съгласно изискванията, залегнали в чл.14/1/ на Наредба №81213-647/01.10.2014 г. „За правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите“, обектите се поддържат в техническо състояние, при което са въведени в експлоатация. Съгласно чл.47/3/, т.3 от същата наредба обекти от подклас на функционална пожарна опасност  $\Phi.1.3$  са освободени от задължение за изпълнение на мероприятия, касаещи отделяне на стълбищната клетка, съгласно

## „ЕС ЕНЕРДЖИ ПРОЕКТ“ ЕООД

изискванията на Наредба Із-1971 за СТПНОБП. Евакуационното стълбище е осигурено с естествено осветление, с което е удовлетворено изискването на чл.50/1/ от СТПНОБП. Вратите по пътищата за евакуация са изградени с височина 2,10 м, с което е удовлетворено изискването на чл. чл.54/1/ от СТПНОБП. Спазени са изискванията на чл.44 от СТПНОБП по отношение максимално допустими дължини на евакуационните пътища, както от помещението на апартаментите до евакуационните изходи, така и до крайния изход на входа. Не е осигурено аварийно работно и евакуационно осветление по пътищата за евакуация. Не са осигурени знаци, обозначаващи евакуационните изходи. Съгласно чл.55 /1/,/2/ и /3/ на Наредба Із-1971 за СТПНОБП, строежите от подклас на функционална пожарна опасност Ф1.3 са освободени от тези изисквания.

Не е изградена и не се изисква изграждането на вентилационна противопожарна инсталация.

Отоплението на отделните апартаменти в блока е локално, което не е в противоречие с нормативните изисквания. Използват се печки на твърдо гориво, електрически отопителни уреди и климатици. Масово явление е коминните тела да се облицоват /облепват/ с горими материали /ламперия, тапети и др./, което е сериозна предпоставка при евентуално запалване на саждите в комина да възникне пожар в някои от апартаментите. Във връзка с отоплението на твърдо гориво, се складират дърва на междуетажните площадки, с което се намалява широчината на пътищата за евакуация и затруднява пропускателната им способност в отделни участъци, с което се нарушава изискването на чл.34/1/ , т.3 и т.4 от Наредба №81213-647/01.10.2014 г. „За правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите“.

Мазетата в полуподземния етаж се използват за складиране на дърва за огрев и други горими материали. В значителна част от случаите, отворите на фасадата към мазетата не са осигурени с остькляване или затварящи се капаци, което е предпоставка за случайно попадане на източник на възпламенение и евентуално възникване на пожар. Сградата попада към III категория потребители по отношение изискванията за захранване на потребителите с електрическа енергия, поради което резервно ел.захранване не се изисква.

По отношение категорията на пожаро и взривоопасност на електрическите инсталации, съгласно критериите, залегнали в чл.245/1/ на Наредба Із-1971 за СТПНОБП, надземната част на сградата попада към група „Нормална пожарна опасност“, а съгласно критериите по чл.248/1/т.3, полуподземния етаж попада към група „Повишена пожарна опасност“ - клас II.

Корпусите на електрическите табла са негорими с клас по реакция на огъня A1, с което е удовлетворено изискването на чл.246/2/ на Наредба Із-1971 за СТПНОБП. Номиналния ток на входа на таблото не надвишава 500 А, с което е удовлетворено изискването на чл.240/1/ на Наредба Із-1971 за СТПНОБП. Електрическите проводници са с медни жила, положени открито върху негорими конструкции с

# „ЕС ЕНЕРДЖИ ПРОЕКТ“ ЕООД

клас по реакция на огъня не по-нисък от А2 и скрито в стените стоманобетонни конструкции, с което е изпълнено изискването на чл.262 на Наредба Із-1971 за СТПНОБП.

Осветителните тела в полуподземния етаж са в нормално изпълнение без осигурена IP защита, с което е нарушено изискването на чл.256, табл.25 на Наредба Із-1971 за СТПНОБП както и чл.37, т.3 от Наредба №8121з-647/01.10.2014г. „За правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите“.

## 2. Активни мерки за противопожарна защита

В жилищния блок няма изградени ПИИ, ПГИ и ВСОДТ. Съгласно т.2.1. от Приложение № 1 към чл. 3, ал. 1 от Наредба № Із-1971 не се изиска изграждането на ПИИ или ПГИ. Не се изиска изграждането на ВСОДТ регламентирано в глава девета на Наредба № Із-1971. Сградата не е оборудвана с подръчни противопожарни уреди и средства за пожарогасене. Съгласно чл.3 ал.2 - приложение № 2 от Наредба № Із-1971 не се изиска оборудването им.

Не е изградено вътрешно противопожарно водоснабдяване по смисъла на глава 11 раздел II от Наредба № Із-1971. Съгласно чл.193 /1/ т.6 от Наредба № Із-1971 не се изиска изграждане на вътрешно противопожарно водоснабдяване. Няма изградено външно противопожарно водоснабдяване по смисъла на глава 11 раздел I от Наредба № Із-1971.

Съгласно чл.207(1) от Наредба № Із-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар при сградите от подклас Ф1.3 до 28м е необходимо изграждането на сухотръбие във всеки от входовете с тръба с диаметър Ф2“, с изводи със спирателни кранове и съединители тип „щорц“, разположени в непосредствена близост до входа в евакуационните стълбища на всеки етаж.

## II. ТЕХНИЧЕСКИ МЕРКИ ЗА ПОДДЪРЖАНЕ И ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЕКТА:

### Препоръчителни мерки:

1. Да се въведе ред от собствениците за недопускане складирането на дърва за огрев или други горими материали по пътищата за евакуация, в съответствие с изискванията на чл.34/1/, т.3 и т.4 от Наредба №8121з-647/01.10.2014г. „За правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите“;
2. Да се въведе ред от собствениците на мазета за почистването им и освобождаване от ненужни горими материали . Да се обърне особено внимание по отношение складирането на варели с ЛЗТ, като наличните такива незавидно да се премахнат.
3. Да се отделят стълбищните клетки от мазетата, посредством самозатварящи се врати с огнеустойчивост, не по-малка от EI 60.


# „ЕС ЕНЕРДЖИ ПРОЕКТ” ЕООД

## Задължителни мерки:

1. Да се монтират осветителни тела в общите части на сутерена с минимална степен на защита IP-20, в съответствие с изискванията на чл.256,табл.25 от Наредба Із-1971, както и на чл.37, т.3 от Наредба №81213-647/01.10.2014г.
2. Да се подменят всички дървени прозорци в сутерена на всеки един от входовете, с дограма от алуминиев профил и армирано стъкло. Да се ремонтират затварящите се негорими капаци на прозорците в сутерена, предотвратявачи попадането на случайни източници на възпламеняване отвън, а там където липсват да се възстановят.

Изготвил: .....

/ инж. Христо Николов Козарев /



# „ЕС ЕНЕРДЖИ ПРОЕКТ“ ЕООД

Доклади от обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 (т. 1-5) и ал. 2 от ЗУТ на обект: „Жилищен блок на територията на гр. Свиленград, находящ се на ул. Простор №5“

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Община Свиленград

ИЗПЪЛНИТЕЛ: „ЕС Енерджи проект“ ЕООД



Част Конструкции ..... *Стил*

инж. Станислава Цветкова

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ	
Регистрационен № 0891	
инж. СТАНИСЛАВА ЦВЕТКОВА	
БАЧЕВ	
Технически контрол - част КОНСТРУКТИВНА	

ТК по част Конструкции: *Стил*

инж. Станимир Бачев *подпись* /подпись/

	КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ	
Регистрационен № 41324	
инж. СТАНИСЛАВА ЦВЕТКОВА	
ДИМИТРОВА ЦВЕТКОВА	
Подпись: <i>Стил</i>	
ВАЖИ С ВАЛИДНО УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ППР ЗА ТЕКУЩАТА ГОДИНА	

Управител на

„ЕС ЕНЕРДЖИ ПРОЕКТ“ ЕООД:

/ Татяна Делибашева/



**„ЕС ЕНЕРДЖИ ПРОЕКТ“ ЕООД**

**ДОКЛАД**

**ОТ ОБСЛЕДВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩ СТРОЕЖ ЗА  
СЪСТАВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ**

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:**

**Община Свиленград**

**ОБЕКТ:**

**„Жилищен блок на територията на  
гр. Свиленград, находящ се на  
ул. Простор №5“**

**МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ:**

**гр. Свиленград, община Свиленград,  
област Хасково, ул. „Простор“ №5**

**ВИД СОБСТВЕНОСТ:**

**Частна – сдружение на собствениците**

**ЧАСТ:**

**КОНСТРУКЦИИ**

**I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ**

Настоящото обследване се изготвя въз основа на чл.20, ал.1 от Наредба №5 от 2006 г. към ЗУТ ( изм. ДВ. бр.79 от 13 Октомври 2015г.) за техническите паспорти на строежите. То е разработено на база:

- Издирване и проучване на техническата документация за изпълненото строителство;
- Подробен специализиран оглед на обекта за предварителна оценка на състоянието на сградата и събиране на технически данни за налични промени;
- Установяване на видими повреди и деформации; признания за опасни процеси за загуба на носеща способност на конструкцията на сградата от минали периоди и новопоявили се такива.

**II. ЦЕЛИ И ОБХВАТ НА ОБСЛЕДВАНЕТО**

1. С обследването се събира и документира необходимата информация и доказателства за:

## „ЕС ЕНЕРДЖИ ПРОЕКТ” ЕООД

- а) моментното състояние на сградата, включително на строителната конструкция, земната основа, технологичното оборудване, инсталациите и външната инфраструктура;
- б) техническите характеристики на въздействията в процеса на експлоатация на сградата;
- в) типа и размера на повредите и разрушенията от минали периоди и новопоявили се, ако има такива и предприетите превантивни мерки за обезопасяване и ограничаване размера на щетите;
- г) установените несъответствия в носещата способност и коравина на строителната конструкция, както и на останалите съществени изисквания към строежа;
- д) допуснатите грешки при проектиране, изграждане и експлоатация или от неотстранени последствия от предишни аварийни събития.

2. Минималната информация, която се събира при конструктивното обследване на сградата съдържа:

- достоверни екзекутивни записи за геометричните характеристики на строителните елементи и конструкции;
- идентификация на конструктивната система и оценка за нейното съответствие с нормативните критерии за регулярност;
- идентификация на начина на фундиране и на състоянието на земната основа, оценени в съответствие със съвременните нормативни критерии;
- информация за качествата и състоянието на материалите, изграждащи строителните елементи и конструкции;
- информация за философията, заложен при първоначалното проектиране на строежа, включително първоначално възприетите критерии за сейзмична сигурност на конструкцията му и възприетите кофициенти за редукция на изчислителните сейзмични въздействия;
- идентификация на въздействията от околната среда, потенциалните полезни натоварвания и условията на експлоатация, както и определяне на категорията на строежа по степен на значимост;
- документирани записи за констатирани грешки в конструктивните схеми и детайли, както и за констатираните дефекти и/или отклонения в качествата на вложените материали и изпълнени елементи, детайли и съединения;
- информация за типа и степента на предишни и настоящи въздействия и установени повреди на конструкцията, ако има такива, включително и предприети действия за възстановяване;

# „ЕС ЕНЕРДЖИ ПРОЕКТ” ЕООД

- информация за изменениета в конструкцията, извършени по време на строителството и последвалата експлоатация до момента на обследването.

3. Оценка на резултатите от обследването и проверка на съответствието им с изискванията на нормативните актове се състои в провеждане на сравнителни анализи и проверки за определяне на количествените и качествени показатели за удостоверяване на:

- а) степента на удовлетвореност на изискванията на възприетите критерии за съответствие на съществените изисквания към строежа съгласно чл.169, ал.1 от ЗУТ спрямо съвременните нормативни актове;
- б) размера на повредите или разрушенията в строежа, водещи до несъответствия по отношение на съществените изисквания към него;
- в) степента на риска за настъпване на аварийни събития в зависимост от уязвимостта на строежа и вида на въздействията;
- г) опасността за обитателите и опазване на имуществените ценности в строежа, както и за неблагоприятните въздействия върху околната среда;
- д) при необходимост да се определят и предложат на собствениците на сградата последващи технико-икономическата действия с цел възстановяване и безопасна експлоатация на сградата в съответствие със задължителните изисквания на чл.169 от ЗУТ.

4. Резултатите от обследването се документират със съставяне на доклад.

## III. ИЗХОДНИ ДАННИ И ДОКУМЕНТИ

### 1. Описание на сградата

Многофамилна жилищна сграда с пет етажа и полуувкопан сутерен. Състои се от две жилищни секции, всяка със самостоятелен вход от към югоизточната фасада, съответно "А", "Б", общо с 25 броя апартамента. Сградата е построена 1977 г. Към всеки вход има обособена стълбищна клетка. Покривът е скатен двоен – тип „студен покрив“ с неизползваемо подпокривно пространство. Отводняването е външно.

#### Технически показатели на сградата въз основа на проектната документация:

- Застроена площ – 383,72 кв.м;
- Разгъната застроена площ – 2 180,45 кв.м;
- Височина на сградата от нивото на терена – 16,20м.

Строителната система е ЕПЖС. Сградата е изпълнена с безскелетна, стоманобетонна, носеща конструкция с монолитни стоманобетонни основи и сутеренни стени и заводски произведени, сглобяеми подови, стенни и покривни елементи.

# „ЕС ЕНЕРДЖИ ПРОЕКТ“ ЕООД

## 2. Документи по строежа

За обекта не е съхранена и предоставена проектна документация.

### IV. КРАТКО ОПИСАНИЕ НА КОНСТРУКЦИЯТА И СЪСТОЯНИЕТО НА СГРАДАТА В МОМЕНТА

#### • Земна основа

Геологически доклад за обекта не е открит. На този етап няма пълна и точна информация за състоянието на земната основа под фундаментите на сградите.

При направения оглед на място се установи, че няма пукнатини по долната част на сградата, което доказва че земната основа е здрава и сляганията са равномерни. Няма изгледи за високи подпочвени води и наводняване на сутерените помещения.

#### • Фундиране

Фундирането е осъществено с помощта на монолитни, стоманобетонни, ивични фундаменти. Предвид възрастта на сградата и фундирането на повече от 2,0м от околнния терен (наличието на сутерен), може да се предположи че земната основа под сградата е достатъчно уплътнена и бъдещи слягания са малко вероятни, както и че изпълнените основи са със запазена носимоспособност, достатъчни размери и сечения.

#### • Върхна конструкция

Строителната система е ЕПЖС. Сградата е изпълнена с безскелетна, стоманобетонна, носеща конструкция с монолитни стоманобетонни основи и сутеренни стени и заводски произведени, сглобяеми подови, стенни и покривни елементи. Монтажът на подовите панели е осъществен посредством електро заваръчни шевове между хоризонтални връзки заложени в самите елементи. За връзка между отделните етажни нива са монтирани, заводски произведени, стоманобетонни, стълбищни рамена. Монтажът на стълбищните рамена е осъществен посредством електrozаваръчни шевове към заложени в самите рамена и в подовите панели (етажни и междуетажни) закладни части. За всяко етажно ниво, върху подовите панели, са монтирани вертикални, стенни елементи. Вертикалните елементи са носещи и неносещи (разделителни, преградни) панели. Вътрешните носещи панели са с дебелина 14см, 20см и са разположени по напречните и надлъжните оси на всеки вход от жилищната сграда. Посредством панели с дебелина 20см е обособена асансьорна шахта. Монтажът на носещите стенни панели е осъществен посредством електrozаваръчни шевове към вертикални връзки започващи от основите, вертикални връзки заложени в самите елементи и вертикални връзки в местата на пресичане на напречни и надлъжни оси (т. нар. вертикални колонки). Неносещите (разделителни, преградни) панели са с дебелина 6-10см и са монтирани посредством електrozаваръчни шевове към заложени закладни части (планки) в подовите панели, като в сутерена има преградни стени от тухлена зидария.

Забелязани са видими дефекти по замонолитването на парапетите към фасадата, като заварките са корозирали и компрометирани. Балконските парапетите задължително трябва да бъдат укрепени или сменени.

# „ЕС ЕНЕРДЖИ ПРОЕКТ“ ЕООД

Състоянието на върхната конструкция на сградата е добро, без провисвания и други видими деформации.

## • Покривна конструкция

Като покривна конструкция са монтирани, заводски изпълнени панели. Покривът е скатен двоен – тип „студен покрив“ с неизползваемо подпокривно пространство. Голяма част от хидроизолацията е компрометирана. Отводняването е външно и е решено посредством водосборни казанчета, улуци и водосточни тръби, минаващи по външните ограждащи стени. Казанчетата, улуците и водосточните тръби са от поцинкована ламарина и се намират в неприемливо състояние – стари, амортизиращи, корозирани, с нарушен връзки между отделните елементи. Трябва да се направи основен ремонт на покрива.

## V. КОНСТРУКТИВЕН АНАЛИЗ НА НАТОВАРВАНИЯТА И ВЪЗДЕЙСТВИЯТА ВЪРХУ СГРАДАТА В ПРОЦЕСА НА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Вертикалните натоварвания и въздействия от собствено тегло и полезен товар се предават от покривните и етажните плохи на стенните, носещи елементи, на сутеренните стени, на ивичните фундаменти, а от там и на земната основа. Сеизмичната устойчивост се гарантира от вертикални, носещи стенни елементи (вътрешни носещи стенни панели и външни, носещи фасадни).

Сградата е оразмерена съобразно действащата към момента на проектирането ѝ нормативна уредба и се използва съгласно предназначението си. По действащата към настоящия момент „Наредба № 3 от 21.07.2004 г. за основните положения за проектиране на конструкциите на строежите и за въздействията върху тях“, основна характеристика на въздействието е неговата нормативна стойност, определена по методите на теорията на вероятностите, като се отчитат инженерният опит и резултатите от статистически наблюдения. Към постоянните натоварвания спадат теглата на всички елементи, съставящи сградата. Към продължителните експлоатационни натоварвания спадат теглата на оборудване, обзавеждане, присъствие или струпване на хора и др.

**Конструкцията на сградата е в състояние да понесе всички изисквания за вертикални натоварвания от временни и постоянни въздействия и може да осигури необходимото безаварийно ползване на сградата в съответствие с изискванията на чл. 169, ал.1 от ЗУТ, без да се налага ремонт или усилване на нейните елементи.**

Към настоящия момент са завишли конструктивните изисквания съгласно „Наредба № РД -02-20-2/27.01.2012 г. за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони“, а именно - очакван максимален магнитут на сеизмичните въздействия от седма степен с коефициент на сеизмичност  $K_s = 0,10$  по картата за

## „ЕС ЕНЕРДЖИ ПРОЕКТ“ ЕООД

сеизмично райониране на Република България за период 1000 години. Не са установени дефекти (деформации или повреди) в конструкцията на сградата, свързани с нарушаване на проектната носеща способност, коравина, дуктилност и дълготрайност. В резултат на това и съгласно чл.6, ал.2 от „Наредба № РД -02-20-2/27.01.2012 г. за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони“ може да се даде положителна оценка за сеизмична осигуреност на сградата.

### VI. ТЕХНИЧЕСКИ МЕРКИ ЗА ПОДДЪРЖАНЕ И ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЕКТА:

#### Задължителни мерки:

- Съществуващите балконски парапети следва да се сменят, укрепят и замонолитят към фасадата при спазване на всички правила на съществуващата нормативна уредба.
- Да се отстрани компрометираната шпакловка/мазилка и бетоновата повърхност да се санира (да се възстановят бетоновите покрития на армировките с материали за поправки на циментова основа).

### VII. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

При извършеният оглед на сградата не бяха установени дефекти по главната носеща конструкция, водещи до значително намаляване на коравината и носещата способност на конструкцията като цяло. Тя притежава необходимия ресурс да се използва по предназначение при полагане на необходимите грижи при експлоатацията и като не се извършват строителни дейности, нарушащи целостта и носимоспособността на конструктивните елементи.

Изготвил: .....  
инж.Станислава Цветкова

КИИГ  
ТК по част Конструктивна: .....  
инж.Станимир Бачев

