

# ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

ОБЕКТ: **“ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ЖИЛИЩЕН БЛОК №6, кв. Изгрев, УПИ I, кв. 925 по плана за регулация и застрояване на гр. Свиленград, общ. Свиленград”**

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: **ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД**

ЧАСТ: **Конструктивна**

Настоящото конструктивно становище е изготвено по искане на Възложителя, на база разработена част „Архитектурна” на инвестиционния проект, предварителен конструктивен доклад за обследване на сградите и мерките, които се предвиждат да бъдат изпълнени, при прилагане на програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.

Сградата се състои от един вход вх.А, който представлява една секция от пет етажа със сутерен.

Конструкцията на секцията е стоманобетонна и изпълнена по сглобяемо едропанелно строителство - типова проектна номенклатура за строителна система ЕПЖС. Безскелетната панелна конструкция е изпълнена от едрогабаритни заводски изработени стенни, подови и други сглобяеми стоманобетонни елементи (панели). Връзките между панелите (дюбелите) се изпълняват чрез ел. заварки и последващо замонолитване с дребнозърнест филц-бетон . Съгласно доклада за техническото обследване на сградата на този етап не се забелязват деформации и пукнатини, породени от евентуално слягане на земната основа, не се наблюдават вертикални отклонения на стенните панели, провисвания или деформации в подовите панели също не са установени.

Секцията обслужваща входа е с правоъгълна форма в план. Входът е защитен с козирка. В подземния етаж (сутерен) са разположени избени помещения като за всяка жилищна единица е предвидено по едно мазе.

При настоящата реализация по програмата ще бъдат сменени старите дървени дограми с нови PVC. Върху покривната плоча се полага нова хидроизолация и се подменят всички ламаринени обшивки по покрива, и се отремонтира покритието над козирката на входа. След ревизията, вертикалните и хоризонтални фуги ще се почистят от прах, полепнал разтвор, кал или други замърсявания. Почистването трябва да стане

до здрава основа с помощта на телена четка, след което се обезпрашават с помощта на суха бояджийска четка или сгъстен въздух. Следва нанасяне на грунд – ръчно или с помощта на пневматичен пистолет. При фугите с пневматичен пистолет се подава "Болкит 13" или друг уплътнителен кит, до запълването им и залепването му по страничните плоскости. За всички видове фуги - след загладяване на положения кит, същите се измазват със завършващ слой от циментопясъчен разтвор.

Комините на покрива ще се ремонтират, като мазилката ще се възстанови и отгоре се изпълняват шапки.

Отворите за вентилация на студения покрив се затварят с мрежи против навлизането на птици.

Захващането на парапетите към панелите не е нарушено по време на експлоатацията на сградата.

Ревизия и при нужда ремонт на сградните канализационни и водопроводни отклонения с цел недопускане на течове около фундаменти – такива не са установени по време на огледа, но и програмата по енергийна ефективност не ги покрива към настоящият момент.

Възстановяване на компрометираните настилки по периметъра на Жилищния блок, така че да са водонепропускливи. Полагане на нови тротоарни настилки в участъците със зелени площи по периметъра на сградата, за да се предотврати проникването на атмосферни води в близост до основите на сградата – програмата не покрива тези мерки.

При изпълнението на програмата за енергийна ефективност не се променя конструктивната схема, т.е. няма промяна в конструкцията. Съгласно чл.6 от Наредба №РД-02-20-2 от 27 януари 2012г. оценката за сеизмична осигуреност на строежа в съответствие с действащите към момента нормативни актове е положителна при изпълнение на следните критерии:

1.Извършените промени на съществуващата сграда могат да се поемат с наличните ѝ резерви в носещата способност и коравина, без да се нарушават нормативните изисквания към строежа.

2.Променените маси по нивата е незначителна. Съществуващите плочи, основи и стени са в състояние да поемат променената „нова” маса.

3.В зоната на ремонта на сградата допълнително направените отвори в неносещи преградно-разпределителни стени не води до съществени промени (с не повече от 5%) в изчислителната коравина, дуктиленост, регулярност и функционалност на съществуващата конструкция.

4.Настъпилата промяна (реализацията на програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради) отговаря на изискването за относителна неизменяемост (с не повече от 5%) на носещата способност, коравина и дуктиленост на съществуващата строителна конструкция.

Балконите, предвидени за усвояване ще се обзидат с тухлен зид с дебелина 10 и 15см. Зидарията ще се изпълни с газобетонни блокчета от кота съществуващ под до кота метален парапет. Ще се използват газобетонни тухли със следните характеристики:

якост на натиск  $R_n=2.5\text{MPa}$ , плътност до  $500\text{kg/m}^3$ , топлопроводимост –  $0.16\text{ W/mK}$ . За свързване на блокчетата да се използва лепилен зидарски разтвор на съответния производител на блоковете, като се спазват указанията за употреба, отпечатани върху неговата опаковка. Разтворът трябва да се нанася равномерно и в достатъчно количество със специализираните назъбени лопатки по всички фуги – хоризонтални и вертикални. Повърхностите, по които се полага лепило, трябва да са добре почистени от прах. При зидане блокчетата трябва да се почукват, така че да залепват добре едно към друго. Наличието на "светещи" фуги в зидарията е недопустимо. Минималното застъпване на блокчетата при зидарската превръзка е 10см, а препоръчителното е 30см /½ блокче/. Новите стени от блокчета се закрепват към носещата конструкция на сградата посредством стоманени връзки армировъчен дюбел от N10 – стомана клас АIII/. В графичната част е приложен детайл за изпълнение на предписаните връзки. Балконите, предвидени за усвояване ще се остъклят съгласно предвижданията на част „Архитектурна“. Съгласно действащата „Наредба №3 от 21.07.2004г за основните положения за проектиране на конструкциите на строежите и за въздействията върху тях“ вертикалното експлоатационно натоварване при балкони е  $3.0\text{ KN/m}^2$ . След приобщаване на балконите към жилищните помещения, експлоатационното натоварване е  $1.5\text{ KN/m}^2$ .

По проект не се предвижда изпълнение на нови настилки при вече приобщените балкони като задължителна мярка. Приобщаването на балконите към вътрешните помещения може да се поеме с наличните резерви в носещата способност и коравина на строителната конструкция, без да се нарушават нормативните изисквания към строежа, дори и след изпълнение на новите зидарии.

### **ЗАБЕЛЕЖКА:**

За да се избегне евентуална поява на пукнатини след реализиране на мероприятията по усвояване на новите тераси при зидове по цялата височина е необходимо да се предприемат следните мерки:

След изпълнението на новите зидове, освен предписанията по представените детайли е необходимо да се остави фуга с дебелина 10мм между зидарията и подовата конструкция над нея. Фугата да се обработи с пенополистирол. По този начин ще се елиминира влиянието на евентуално провисване от горната подова плоча/подов панел/ върху по-долните подови конструкции.

Имайки предвид гореизложеното може да се заключи, че предвиденото реализиране на програмата за енергийна ефективност на сградата няма да доведе до намаляване на носимоспособността на конструкцията. Следователно предстоящите видове СМР са напълно състоятелни и конструкцията на обекта е годна да понесе “новите” експлоатационни товари. В следствие на предвидените дейности в сградата, не се нарушава нейната конструктивна и сеизмична устойчивост, т.е. гарантира се спазването

на чл.169 от ЗУТ за носимоспособност, устойчивост и дълготрайност на конструкцията при експлоатационни и сеизмични натоварвания.

Съставил: