

# СЕРТИФИКАТ

за енергийните характеристики  
на сграда в експлоатация

Номер 402ЕСС093

СГРАДА С БЛИЗКО ДО НУЛАТА  
ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ЕНЕРГИЯ

ДА	<input type="checkbox"/>
НЕ	<input checked="" type="checkbox"/>

Валиден до: 16.03.2020 г.

Сграда/Адрес	Жилищен блок №12, ул."Септемврийци" №12, гр. Свиленград	
Код по кадастър		
Въведена в експлоатация	1975 г.	
Разгъната застроена площ	2 840	m <sup>2</sup>
Отопляема площ	1 935	m <sup>2</sup>
Площ на охлаждания обем	-	m <sup>2</sup>



Скала на енергопотреблението по първична енергия	Актуално състояние	След ECM	Актуални енергийни характеристики по потребна енергия
D		C	
E		F	

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ГОДИШНИЯ РАЗХОД НА ПОТРЕБНА ЕНЕРГИЯ						Дял на ВЕИ
Отопление	Вентиляция	Охлаждане	Гореща вода	Осветление	Други	
75,4 %	0,0 %	0,0 %	16,0 %	1,1 %	7,5 %	0,0%

Издаден на 16.03.2016 г.


Срок на освобождаване от  
данък сгради

от: дд/мм/гг до: дд/мм/гг

Издаден от  
„Ес-Енерджи Проект“  
ЕООД



## БАЗОВА ЛИНИЯ НА ЕНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕТО



## ЕНЕРГИЙНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СГРАДАТА

ЕНЕРГИЙНИ ХАРАКТЕРИС- ТИКИ	Потребна енергия			Първична енергия	
	По норми при влизане в експлоа- тация	По действа- щите към момента норми	Актуално състояние	След ECM	Актуално състояние
Специфичен разход на енергия	- kWh/m <sup>2</sup>	75,7 kWh/m <sup>2</sup>	232,8 kWh/m <sup>2</sup>	84,4 kWh/m <sup>2</sup>	421,05 kWh/m <sup>2</sup>
Нетна енергия	- kWh/m <sup>2</sup>	10,8 kWh/m <sup>2</sup>	104,8 kWh/m <sup>2</sup>	16,2 kWh/m <sup>2</sup>	
Годишен разход на енергия	- MWh	145,66 MWh	450,44 MWh	163,22 MWh	814,73 MWh
Енергия от възобновяеми енергийни източници			- MWh	- MWh	
Емисии CO <sub>2</sub>		155,37 t/год.	100,63 t/год.		

Съставен на 16.03.2016 г.

Съставен от  
„Ес-Енерджи Проект“ ЕООД

## Ограждащи конструкции и елементи

Наименование	Площ, $m^2$	Кофициент на топлопреминаване	
		Действи- телен, $W/m^2K$	Референ- тен $W/m^2K$
Стени	944	1,71	0,28
Прозорци на фасадите	452	2,97	1,40
Прозорци на покрива	-	-	-
Покрив	400	1,39	0,24
Под	404	1,20	0,32

### Оценка на състоянието:

Многофамилна жилищна сграда с пет надземни етажа и полуподземен сутеренен етаж. Състои се от две жилищни секции "А" и "Б", всяка със самостоятелен вход, общо с 25 броя апартаменти. Построена през 1975г. на ул. "Септемврийци" №12, гр. Свиленград, Община Свиленград, Област Хасково.

Идентифицират се четири типа фасадни външни стени. Основната част са от стоманобетонни панели, със слой керамзитобетон в средата, вътрешна и външна варопясъчна мазилка. Останалата част са топлоизолирани с по 50 или 100 mm EPS и силикатна мазилка. Част от терасите са усвоени към отопляемите помещения, като са иззидани с газобетонни блокчета, които на места също са изолирани.

Дограмата по фасадите на сградата е частично подменена основно с PVC или алуминиева дограма със стъклопакет, а останалата част е дървена слепена, която е в нездадовително състояние и поражда голяма инфилтрация. Част от усвоените тераси са затворени с метална конструкция, остьклена с единично стъкло. Дограмата в сутерена е дървена с единично стъкло. Входните врати са метални, с единични стъклла.

Идентифицират се три типа покривни конструкции. Покривът е „студен“ плосък, със светлата височина на подпокривното пространство 100 см. Покривът е покрит с битумна хидроизолация, която е в лошо състояние и с нарушена цялост. Над терасите, усвоени към жилищната площ се е формирал два типа плосък покрив.

Идентифицират се два типа подови конструкции. Отопляемата част на сградата граничи с неотопляем сутерен, в който са разположени мазетата. При усвояването на част от терасите се е формирал и под, граничещ с външен въздух (еркер).

## Системи за отопление, вентилация, охлаждане и гореща вода

<b>Система</b>	<b>Енергийен ресурс/ вид на генератора</b>	<b>Годишен разход на потребна енергия</b>	
		<b>Специфи- чен, kWh/m<sup>2</sup></b>	<b>Общ, kWh</b>
<b>Отопление</b>	Дърва Ел. енергия	175,6	339 806
<b>Вентилация</b>			
<b>Охлаждане</b>			
<b>Гореща вода</b>	Ел. енергия	37,2	71 905
<b>Отопителни денградуси</b>		<b>2 085,90</b>	
<b>Общ годишен специфичен разход на енергия за отопление и вентилация</b>		<b>0,031 kWh/m<sup>3</sup>DD</b>	

### Оценка на състоянието:

Обследването показва, че сградата в част техническа не съответства на нормативните изисквания. Причина за това е потребената енергия, която е по-голяма от нормативно установената еталонна за сгради с такова предназначение, поради високите коефициенти на топлопреминаване през ограждащите елементи в сравнение с нормативните. При съществуващото състояние на външните плътни и прозрачни ограждащи елементи, както и на системите за топлоснабдяване на сградата, не се осигуряват необходимите санитарно-хигиенни норми за топлинен комфорт.

## ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ МЕРКИ

<b>Енергоспестяващи мерки</b>	<b>Инвестиции, лева</b>	<b>Спестена потребна енергия, kWh/год.</b>	<b>Спестени емисии CO<sub>2</sub>, t/год.</b>	<b>Срок на откупуване, год.</b>
<b><u>Мерки по огр.елементи</u></b>				
B1 Топлинно изолиране на външните стени	114 744	112 204	21,38	12,35
B2 Подмяна на дограма	148 974	114 270	21,78	15,74
B3 Топлинно изолиране на покрив	59 448	28 521	5,44	25,17
B4 Топлинно изолиране на под	37 914	32 227	6,14	14,20
<b><u>Мерки по системите</u></b>				
<b><u>Пакети от мерки</u></b>				
P1 = B1+B2+B3+B4	361 080	287 222	54,74	15,18

### ПРЕПОРЪКИ:

/други технически осъществими мерки, оценка на диапазона на възвращаемост на инвестициите и/или разходи-ползи през жизнения цикъл на сградата/

Да се изготвят подробни технически проекти за прилагане на предписаните ЕСМ.

Съставен на 16.03.2016 г.

